

Nedostatek místa v OPTIMO LINX

Starší tablety LINX mohou mít problém s plným HDD. Aktualizace na verzi 7.6 tento problém vyřeší, ale k tomu je potřeba, aby měl Upgrader dostatek místa pro spuštění. Pokud ne, nejprve dekomprimujte tento soubor a spusťte jej ze složky "Dokumenty", poté použijte možnost *Product Upgrade*. Poznámka: Tento postup lze použít i před staršími aktualizacemi.